



**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Toruniu**

MZ.5580.165.3.2020.PL



Toruń 21 grudnia 2020 r.

P. D. Gwóźdź
[Signature]
20.12.20

**Pan
Tomasz Krasicki
Wójt Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87 – 640 Czernikowo**

Wystąpienie pokontrolne

W trakcie przeprowadzonych w dniu 14 grudnia 2020 r. czynności kontrolno – rozpoznawczych w budynku Urzędu Gminy Czernikowo przy ul. Słowackiego 12 w Czernikowie, stwierdzono uchybienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ww. obiekcie, których wyeliminowanie pozwoli na zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa pożarowego polegających na:

- braku zamknięcia części piwnicznej budynku drzwiami o odporności ogniowej EI 30,
- występowaniu kotłowni olejowej, w której zlokalizowany jest piec o mocy grzewczej powyżej 30 kW, bez wymaganego wydzielenia drzwiami EI 30,
- występowaniu magazynu oleju opałowego bez wymaganego wydzielenia drzwiami EI 60,
- niezabezpieczeniu przepustów instalacyjnych pomiędzy kotłownią olejową, a magazynem oleju do wymaganej klasy odporności ogniowej EI 120.

Stosownie do § 250 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065) piwnice powinny być oddzielone od pozostałej części budynku, z wyjątkiem budynków ZL IV niskich (N) i średniowysokich (SW) stropami i ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.

Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownię i magazyn oleju opałowego, a także zamknięcia w nich powinny mieć klasę odporności ogniowej zgodnie z § 220 rozporządzenia jw. W przypadku kotłowni ściany i stropy powinny mieć klasę odporności ogniowej rzędu EI 60 (szczelność oraz izolacyjność ogniowa przez minimalny czas 60 minut), natomiast drzwi zamykające to pomieszczenie odpowiednio klasę EI 30. W przypadku magazynu oleju opałowego ściany i stropy powinny mieć klasę odporności ogniowej rzędu EI 120, natomiast drzwi zamykające to pomieszczenie odpowiednio klasę EI 60.

Należy również zaznaczyć, iż stosownie do § 234 ust. 1 warunków technicznych przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów.

Powyższe nieprawidłowości powinny być wzięte pod uwagę przy modernizacji obiektu.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo – 1 egz.
2. aa – 1 egz.

[Signature]
KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
bryg. mgr inż. Sławomir Reszkowski